



과제 : Vacuum 척 테이블 응착 이물질 제거문제

● 문제 현황

- Vacuum 척 테이블에 자동세정 후에도 응착성 이물질이 제거되지 못함
- 이물질에 의해 제품의 동일 위치에 찍힘성 Crack이 발생함.

● 제한조건

- 이물질 유입경로는 경우의 상황이 많아서 차단이 어렵다
- 이물질이 매우 작은 크기이므로 검출기능에도 한계가 있어서 효과가 없음
- 자동세정이 정확하게 될 수 있는 방법이 필요함



구분	무엇이 문제인가?	언제 문제인가?	어디서 문제인가?
설명	이물질이 남음	착 테이블 자동 세정 후	착 테이블 표면
사진			
착 테이블 자동 세정후 이물질이 착 테이블 표면에 남아 웨이퍼에 손상을 준다.			